

中共泾源县委、泾源县人民政府

关于自治区党委第三生态环境保护督察组交办群众举报环境污染问题办理情况的公示

(2020年第1期)

按照《关于做好自治区生态环境保护督察边督边改有关工作的函》(宁环督办函[2020]7号)要求,现将自治区党委第三生态环境保护督察组来信来电举报受理转办单(宁督(固)(2020)008、011、026、049、050号)办理情况予以公开,接受社会监督。

自治区党委第三生态环境保护督察组举报电话:0954-2088211(上午8:30-下午18:00),举报邮箱号码:固原市7010号邮政信箱。

附表:自治区生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

### 自治区生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	是否办结
1	宁督 (固) [2020] 008号	泾源县新民乡张台村新民石料厂非法开采石料,严重污染周围环境,周围树木和家里布满粉尘,并排出的污水冲毁农田,污染河道问题。	泾源县	大气  水	经调查核实,2018年至今泾源县新民乡张台村区域没有采矿企业和个人采矿。现场查看,新民乡马河滩村建有S25高速公路施工临时拌合站,该项目属于国家重点工程,拌合站临时用地于2020年11月到期,用地手续符合程序。新民乡马河滩村S25高速公路东侧,原为宁夏交建公司承建S25高速公路泾河源镇至新民双疙瘩梁段山体排险爆破施工现场,目前爆破施工已结束并进行了恢复治理,新民乡境内没有非法采石情况。	不属实	对新民乡境内砂石开采情况进行再核查,如发现问题,及时依法处理。	无	是

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	是否办结
2	宁督(固)[2020]011号	泾源县新民乡张台村新民石料厂非法开采石料,严重污染周围环境,周围树木和家里布满粉尘,并排出的污水冲毁农田,产生的工业垃圾污染河道。拨打12345反映后,仍未得到解决。举报人称曾被沙场老板殴打,并且老板自称有保护伞。	泾源县	其他	经调查核查,2018年至今泾源县新民乡张台村区域没有采矿企业和个人采矿,未发现非法开采情况。举报人称曾被沙场老板殴打一事,系2020年3月10日,举报人与S25高速公路工程项目部工作人员因土地纠纷引发,经公安机关立案调查已将违法嫌疑人移送泾源县人民检察院审查起诉。“保护伞”问题正在调查。	不属实		无	是

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	是否办结
3	宁督(固)[2020]026号	泾源县新民乡马河滩村一组石料厂开采石料,严重污染环境,周围树木和家里布满粉尘,并且对居民的房屋造成破坏		扬尘	经调查核查,2018年至今泾源县新民乡张台村区域没有采矿企业和个人采矿,未发现非法开采情况。群众举报所反映的石料厂实为宁夏交建公司实施的S25泾源至华亭公路泾河源至双疙瘩梁项(K37+800至k38+000段地质灾害治理工程)施工现场,工程项目经泾源县自然资源局审核,自治区林业和草原局批准,由宁夏交建公司实施。2020年以来,在项目实施过程中,严格按照有关程序和技术规范操作,落实各项防尘和安全保护措施,并对用药量、时间等报新民派出所备案审批。经有关部门入户实地查看、鉴定,施工现场距离群众居住地较远,爆破施工未对群众房屋产生影响。目前,正在对开采面进行挂网、覆土、种草,未产生扬尘,未对周围环境造成污染。	不属实		无	已办结

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	是否办结
4	宁督(固)[2020]049号	泾源县八方隆商业街2号楼“米兰达餐饮”油烟污染严重,导致居民不能开窗通风	泾源县	大气	经核查,情况属实。米兰达餐饮在八方隆商业街2号楼内,此楼共四层,第三层为空层,米兰达餐饮位于四楼顶层。兼营小吃烧烤,在厨房安装油烟净化器一台,由于日常清理维护不及时,对临近商户造成影响。	属实	县市场监督管理局于9月12日晚向“米兰达餐饮”下发了限期整改通知书,要求于9月15日上午完成整改:一是对油烟净化机进行清洗清理,确保正常高效处理油烟;二是对外露烟筒加装向上弯管,并对油烟熏黑的墙体进行清洁;三是对厨房及设备进行全面清洗清洁,确保厨房卫生干净整洁。在市场监管局的监督下,该店对排风口进行了重新安装,对油烟净化机进行了清理维护,对厨房及设备进行了全面清洗,现已完成整改。	无	是

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	是否办结
5	宁督(固)[2020]050号	泾源县八方隆商业街3-107街道下水恶臭,污染空气;三楼凰潮火锅城油烟未处理,影响楼下居民;一楼的满满烧烤使用煤炭,产生煤烟,造成空气污染。	泾源县	大气	<p>关于“泾源县八方隆商业街3-107街道下水恶臭,污染空气”的问题,经排查,情况属实。八方隆商业街3-107街道下水恶臭是由于3-107门店外北侧6米处一个污水管道检查井井盖破损,井盖周边密封不严,加之最近连日降雨,导致污水管道中臭味轻微外溢。</p> <p>关于“泾源县八方隆商业街三楼凰潮火锅城油烟未处理,影响楼下居民”的问题,经核查,情况属实。凰潮火锅城位于八方隆商业街3号楼三层,四层为空房,一、二层为连体商铺。凰潮火锅城厨房安装了油烟净化机,但是由于日常清理维护不及时,影响了临近的商户。</p> <p>关于“泾源县商业街一楼满满烧烤使用煤炭,产生煤烟,造成空气污染”的问题,经核查,情况属实。满满烧烤店位于八方隆商业街3号楼一楼,在2020年8月底前已改用灌装液化气烧烤,但烟道改造和油烟净化器安装不规范,影响了周围环境。</p>	属实	<p>针对“泾源县八方隆商业街3-107街道下水恶臭,污染空气”的问题,泾源县住房和城乡建设局现场向德通物业公司下发《责令限期整改通知书》,要求立即对八方隆商业街排污管网及检查井进行全面排查检查,对破损的检查井盖进行修复更换。德通物业公司于9月13日,对破损的检查井盖进行了更换维修,并对街区13处检查井进行了全面排查,未发现破损情况。经住房和城乡建设局组织人员现场验收,维修的检查井无臭味溢出,已完成整改。同时要求物业公司在以后的工作中加强日常巡查检查力度,确保污水管网和检查井完好并正常运行。</p> <p>针对“泾源县八方隆商业街三楼凰潮火锅城油烟未处理,影响楼下居民”的问题,县市场监督管理局于9月12日晚向凰潮火锅城下发了限期整改通知书,要求于9月15日上午完成整改:一是对油烟净化机进行清洗清理,确保正常高效处理油烟;二是对外露烟筒加装向上弯管;三是对厨房及设备进行全面清洗清洁,确保厨房卫生干净整洁。市场监督管理局派专</p>	无	是

						<p>人负责紧盯凰潮火锅城整改,9月13日该店对排风口进行了重新安装,对油烟净化机进行了清理维护,对厨房及设备进行了全面清洗,现已完成整改。</p> <p>针对“泾源县商业街一楼满满烧烤使用煤炭,产生煤烟,造成空气污染”的问题,县市场监督管理局于9月12日晚向满满烧烤下发了限期整改通知书,要求于9月15日上午完成整改:一是重新安装油烟净化机,整治烟道,确保正常高效处理油烟;二是对油烟熏黑的墙体进行清洁;三是对厨房及设备进行全面清洗清洁,确保厨房卫生干净整洁。市场监督管理局派专人负责紧盯满满烧烤整改。9月13日该店购进了新的油烟净化机并安装到位,同时对油烟熏黑的墙体和厨房及设备进行了全面清洗,现已完成整改。</p>		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--